

FAX 安全講習


乗務員の皆様

お疲れ様です。実際に起きた事故をご紹介します。同様の事故の防止に役立てて下さい

■事故日:平成**年3月2日 午前7時40分ごろ ■事故場所:京田辺市 荷主 構内

■当事者:(甲)4t箱車 ■当事者(乙):軽四輪乗用車(荷主 従業員)

■事故状況:納品を終え、出場しようとしたところ、前方から構内に入ろうとする車(荷主社員運転)があった。そこで、道を譲ろうと思いバックしたところ、後方の(乙)に逆突した。



意見・感想などを書いて、日報と一緒に提出して下さい。