

FAX 安全講習


乗務員の皆様

お疲れ様です。実際に起きた事故をご紹介します。同様の事故の防止に役立ててください。

■事故日:平成**年1月28日 午前7時30分ごろ ■事故場所:京都府 大山崎 荷主 構内

■当事者:(甲)4t箱車 ■(乙)柱(配送センター建物)

■事故状況:配送センター建物1Fにおいて、積み込み作業をしやすいくするため少しかだけクルマを移動させようと、観音扉を固定しないで前進したところ、観音扉が開いて建物の柱(コンクリート製)に衝突し、柱の角が破損した。



意見・感想などを書いて、日報と一緒に提出して下さい。